

FIG. 1 - Forno a resistenza Gin.




FIG. 4 - Forno trifase ad induzione Roechling (pianta).




FIG. 2 - Forno a resistenza Acheson.




FIG. 5 - Fornetto Siemens ad arco indiretto.




FIG. 3 - Forno ad induzione Kjelling.




FIG. 6 - Forno Stassano. Tipo 1898.






FIG. 7 - Forno Stassano. Tipo 1900.




FIG. 10 - Forno Rennerfelt.




FIG. 8 - Forno Bassanese ( $\frac{1}{2}$  vista,  $\frac{1}{2}$  sezione).




FIG. 11 - Crogiuolo Siemens ad arco diretto.



FIG. 9 - Forno Bassanese.




FIG. 12 - Forno ad arco diretto Girod.




FIG. 13 - Forno ad arco diretto Héroult.




FIG. 15 - Alto Forno Svedese di 3000 KW di Hagfors.




FIG. 14 - Forno Natusius (schema).




FIG. 16 - Getti in acciaio dolce dal Forno elettrico.