

Esame di Stato - Sezione A - I sessione 2005
Settore Industriale
Classe 36/S

Il candidato illustri il fenomeno della fatica di materiali e componenti, identifichi i parametri caratteristici che la definiscono e gli effetti che la influenzano. Il candidato illustri inoltre il concetto e il ruolo del coefficiente di sicurezza nella progettazione e nella verifica a fatica di componenti sollecitati da stati di tensione monodimensionali e tridimensionali.