Esami di Stato 2010 - sessione estiva Laurea specialistica Settore CONSERVATORE Prova Pratica


## TEMA 2


La cappella dei SS. Bernardo e Mauro di Valgrana, realizzata a partire dal XV secolo su committenza di Monsignor Carlo Domenico Saluzzo che affida gli affreschi a Pietro da Saluzzo, sulla base delle immagini allegate appare in stato di degrado e abbandono. Realizzata con pietre locali allettate e intonacate con malta idraulica, a diretto contatto del terreno, è soggetta a infiltrazioni anche perché risulta fino a 1 m sotto la quota del piano stradale, a causa del progressivo innalzamento del livello del sedime della strada e della realizzazione di un canale irriguo a ridosso del muro di fondo.


Il candidato deve impostare le fasi del progetto di conoscenza e conservazione del manufatto e predisporre un progetto diagnostico preventivo delle superfici murarie.


Nella stesura dovrà produrre elaborati – piante, sezioni, prospetti – alla scala 1:50 con dettagli in scala 1:20.

Allegati: piante in scala 1:50 rilievo delle facciate 1:50 fotografie










PRIMA ICOMENTATIONE FOTOGRAFICA ANNO 1988

LATO SUL






FILTED TOOPPATION AND WITH

LATO SUD





LATO OVEST 🛆

LATO EST V

